

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sambaíba
Prefeitura Municipal de Sambaíba
Registro de Preços Eletrônico - 015/2022

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - Valor Referência: 202.755,60

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qty	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Serviços de limpeza e manutenção de ar condicionados Split de 9.000 a 12.000 BTU's.					180	208,00	37.440,00	
0002	Serviços de limpeza e manutenção de ar condicionados Split de 18.000 a 24.000 BTU's.					180	236,00	42.480,00	
0003	Serviços de limpeza e manutenção de ar condicionados Split de 28.000 a 36.000 BTU's.					180	336,00	60.480,00	
Vencedor		D VIEIRA DA SILVA EIRELI	23.177.062/0001-79					140.400,00	Adjudicado em: 13/12/2022 - 21:50:13 - Por: Edson da Silva Santos

Lote: 0002 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - Valor Referência: 202.485,70

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qty	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Serviços de instalação de ar condicionados Split de 9.000 a 12.000 BTU's com inclusão do material					130	402,00	52.260,00	
0002	Serviços de instalação de ar condicionados Split de 18.000 a 24.000 BTU's com inclusão do material					130	497,00	64.610,00	
0003	Serviços de instalação de ar condicionados Split de 28.000 a 36.000 BTU's com inclusão do material					100	646,00	64.600,00	
Vencedor		FRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	36.482.946/0001-89					181.470,00	Adjudicado em: 13/12/2022 - 21:49:20 - Por: Edson da Silva Santos

Lote: 0003 - SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - Valor Referência: 50.536,26

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qty	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's					6	25,00	150,00	



Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1971	12	25	Christmas Eve	Home	Family gathering
1972	1	1	New Year's Day	Home	Family gathering
1973	2	14	Valentine's Day	Home	Family gathering
1974	3	15	Easter Sunday	Home	Family gathering
1975	4	15	Good Friday	Home	Family gathering
1976	5	15	Memorial Day	Home	Family gathering
1977	6	15	Juneteenth	Home	Family gathering
1978	7	15	Independence Day	Home	Family gathering
1979	8	15	Labor Day	Home	Family gathering
1980	9	15	September 11	Home	Family gathering
1981	10	15	October 15	Home	Family gathering
1982	11	15	November 15	Home	Family gathering
1983	12	15	December 15	Home	Family gathering



0002	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	25,00	150,00
0003	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	40,00	240,00
0004	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	70,00	420,00
0005	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	76,00	456,00
0006	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	65,00	390,00
0007	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	49,00	294,00
0008	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	38,00	228,00
0009	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	47,00	282,00
0010	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	47,00	282,00
0011	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	50,00	300,00
0012	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	49,00	294,00
0013	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	296,00	1.776,00
0014	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	303,00	1.818,00
0015	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	338,00	2.028,00
0016	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	316,00	1.896,00
0017	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	322,00	1.932,00



0018	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	342,00	2.052,00
0019	Serviços com troca do protetor de válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	106,00	636,00
0020	Serviços com troca do protetor de válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	114,00	684,00
0021	Serviços com troca do protetor da válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	123,00	738,00
0022	Serviços com troca do protetor de válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	123,00	738,00
0023	Serviços com troca do protetor de válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	136,00	816,00
0024	Serviços com troca do protetor de válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	144,00	864,00
0025	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	185,00	1.110,00
0026	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	199,00	1.194,00
0027	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	199,00	1.194,00
0028	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	210,00	1.260,00
0029	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	315,00	1.890,00
0030	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	222,00	1.332,00
0031	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	71,00	426,00



Year	Month	Day	Event	Location
1950	1	1
1950	1	2
1950	1	3
1950	1	4
1950	1	5
1950	1	6
1950	1	7
1950	1	8
1950	1	9
1950	1	10
1950	1	11
1950	1	12
1950	1	13
1950	1	14
1950	1	15
1950	1	16
1950	1	17
1950	1	18
1950	1	19
1950	1	20
1950	1	21
1950	1	22
1950	1	23
1950	1	24
1950	1	25
1950	1	26
1950	1	27
1950	1	28
1950	1	29
1950	1	30
1950	1	31
1950	2	1
1950	2	2
1950	2	3
1950	2	4
1950	2	5
1950	2	6
1950	2	7
1950	2	8
1950	2	9
1950	2	10
1950	2	11
1950	2	12
1950	2	13
1950	2	14
1950	2	15
1950	2	16
1950	2	17
1950	2	18
1950	2	19
1950	2	20
1950	2	21
1950	2	22
1950	2	23
1950	2	24
1950	2	25
1950	2	26
1950	2	27
1950	2	28
1950	2	29
1950	2	30
1950	3	1
1950	3	2
1950	3	3
1950	3	4
1950	3	5
1950	3	6
1950	3	7
1950	3	8
1950	3	9
1950	3	10
1950	3	11
1950	3	12
1950	3	13
1950	3	14
1950	3	15
1950	3	16
1950	3	17
1950	3	18
1950	3	19
1950	3	20
1950	3	21
1950	3	22
1950	3	23
1950	3	24
1950	3	25
1950	3	26
1950	3	27
1950	3	28
1950	3	29
1950	3	30
1950	3	31




0032	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	6	68,00	408,00
0033	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	6	74,00	444,00
0034	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	6	76,00	456,00
0035	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	6	91,00	546,00
0036	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	6	93,00	558,00
0037	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	6	74,00	444,00
0038	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	6	80,00	480,00
0039	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	6	92,00	552,00
0040	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	6	92,00	552,00
0041	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	6	90,00	540,00
0042	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	6	90,00	540,00
0043	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	6	86,00	516,00
0044	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	6	93,00	558,00
0045	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	6	95,00	570,00
0046	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	6	101,00	606,00
0047	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	6	113,00	678,00



Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

...

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150




0048	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	119,00	714,00
0049	Serviços com troca da turbina para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	136,00	816,00
0050	Serviços com troca da turbina para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	148,00	888,00
0051	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	72,00	432,00
0052	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	85,00	510,00
0053	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	86,00	516,00
0054	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	88,00	528,00
0055	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	98,00	588,00
0056	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	99,00	594,00
0057	Serviços com troca da ventoinha para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	224,00	1.344,00
0058	Serviços com troca da ventoinha para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	262,00	1.572,00
0059	Serviços com troca da ventoinha para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	262,00	1.572,00

Vencedor D VIEIRA DA SILVA EIRELI 23.177.062/0001-79 46.392,00

Adjudicado em: 13/12/2022 - 21:50:30 - Por: Edson da Silva Santos

Lote: 0004 - SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZER - Valor Referência: 32.094,36

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Serviços com troca do filtro do bebedouro industrial	-	-	-	-	6	207,00	1.242,00	
0002	Serviços de troca do regulador de temperatura do bebedouro industrial	-	-	-	-	6	59,00	354,00	



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/07/2023 às 20:45:05.
Código Verificador: 5DC-41A




[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. Some words like "REPORT" and "TABLE" are faintly visible.]

[Small block of text, possibly a header or sub-header, containing some numbers and words.]

[Small block of text, possibly a header or sub-header, containing some numbers and words.]

[A long, thin line of text, possibly a separator or a very faint header line.]

[A block of text centered on the page, possibly a title or a section heading.]



0003	Serviços com troca da colmeia da geladeira igual ou compatível a marca consul, brastemp ou superior	-	-	6	291,00	1.746,00
0004	Serviços com troca do regulador do frizeer igual ou compatível a marca consul, brastemp ou superior	-	-	6	94,00	564,00
0005	Serviços com troca do ventilador do frizeer igual ou compatível a marca consul, brastemp ou superior	-	-	6	107,00	642,00
0006	Serviços com troca da colmeia do frizeer igual ou compatível a marca consul, brastemp ou superior	-	-	6	261,00	1.566,00
0007	Serviços com troca gás para ar condicionados R22 e o 410A	-	-	6	325,00	1.950,00
0008	Serviços com troca do gás para geladeira R134	-	-	6	91,00	546,00
0009	Serviços com troca do gás para frizzer R600	-	-	6	123,00	738,00
0010	Limpeza de Filtro Arcondicionado	-	-	100	58,00	5.800,00
0011	Serviços com troca de canos de ar condicionados 1/2 3/4 5/8 3/8	-	-	50	153,00	7.650,00

Vencedor D VIEIRA DA SILVA EIRELI 23.177.962/0001-79

22.798,00

Adjudicado em:
13/12/2022 -
21:51:00 - Por:
Edson da Silva
Santos

Edson da Silva Santos
Pregoeiro



[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

