

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sambaíba  
Prefeitura Municipal de Sambaíba  
Registro de Preços Eletrônico - 015/2022

## Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - Valor Referência: 202.755,60

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qty	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Serviços de limpeza e manutenção de ar condicionados Split de 9.000 a 12.000 BTU's.			-	-	180	208,00	37.440,00	
0002	Serviços de limpeza e manutenção de ar condicionados Split de 18.000 a 24.000 BTU's.			-	-	180	236,00	42.480,00	
0003	Serviços de limpeza e manutenção de ar condicionados Split de 28.000 a 36.000 BTU's.			-	-	180	336,00	60.480,00	
	Vencedor	D VIEIRA DA SILVA EIRELI	23.177.062/0001-79					140.400,00	Adjudicado em: 13/12/2022 - 21:50:13 - Por: Edson da Silva Santos

Lote: 0002 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - Valor Referência: 202.485,70

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qty	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Serviços de instalação de ar condicionados Split de 9.000 a 12.000 BTU's com inclusão do material			-	-	130	402,00	52.260,00	
0002	Serviços de instalação de ar condicionados Split de 18.000 a 24.000 BTU's com inclusão do material			-	-	130	497,00	64.610,00	
0003	Serviços de instalação de ar condicionados Split de 28.000 a 36.000 BTU's com inclusão do material			-	-	100	646,00	64.600,00	
	Vencedor	RFRIO SERVICO DE REFRIGERACAO EIRELI	36.462.946/0001-89					181.470,00	Adjudicado em: 13/12/2022 - 21:49:20 - Por: Edson da Silva Santos

Lote: 0003 - SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - Valor Referência: 50.536,26

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/ Fabricante	Qty	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's.			-	-	6	25,00	150,00	



0002	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	25,00	150,00
0003	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	40,00	240,00
0004	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	70,00	420,00
0005	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	76,00	456,00
0006	Serviços com troca de capacitor para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	65,00	390,00
0007	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	49,00	294,00
0008	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	38,00	228,00
0009	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	47,00	282,00
0010	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	47,00	282,00
0011	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	50,00	300,00
0012	Serviços com troca de capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	49,00	294,00
0013	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	296,00	1.776,00
0014	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	303,00	1.818,00
0015	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	338,00	2.028,00
0016	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	316,00	1.896,00
0017	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	322,00	1.932,00





0018	Serviços com troca do motor de turbina para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	342,00	2.052,00
0019	Serviços com troca do protetor de válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	106,00	636,00
0020	Serviços com troca do protetor de válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	114,00	684,00
0021	Serviços com troca do protetor da válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	123,00	738,00
0022	Serviços com troca do protetor de válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	123,00	738,00
0023	Serviços com troca do protetor de válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	136,00	816,00
0024	Serviços com troca do protetor de válvula de expansão para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	144,00	864,00
0025	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	185,00	1.110,00
0026	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	199,00	1.194,00
0027	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	199,00	1.194,00
0028	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	210,00	1.260,00
0029	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	315,00	1.890,00
0030	Serviços com troca do receptor de controle para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	222,00	1.332,00
0031	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	71,00	426,00



Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...




0032	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	68,00	408,00
0033	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	74,00	444,00
0034	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	76,00	456,00
0035	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	91,00	546,00
0036	Serviços com troca do sensor de degelo para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	93,00	558,00
0037	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	74,00	444,00
0038	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	80,00	480,00
0039	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	92,00	552,00
0040	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	92,00	552,00
0041	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	90,00	540,00
0042	Serviços com troca do sensor de temperatura para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	90,00	540,00
0043	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	86,00	516,00
0044	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	93,00	558,00
0045	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	95,00	570,00
0046	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	101,00	606,00
0047	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 28.000 BTU's	-	-	6	113,00	678,00



Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Additional faint, illegible text located at the bottom of the page.



0048	Serviços com troca do tubo capilar para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	119,00	714,00
0049	Serviços com troca da turbina para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	136,00	816,00
0050	Serviços com troca da turbina para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	148,00	888,00
0051	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	72,00	432,00
0052	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	85,00	510,00
0053	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	86,00	516,00
0054	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 24.000 BTU's	-	-	6	88,00	528,00
0055	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 26.000 BTU's	-	-	6	98,00	588,00
0056	Serviços com troca da válvula de sucção para aparelho de ar condicionado Split 36.000 BTU's	-	-	6	99,00	594,00
0057	Serviços com troca da ventoinha para aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU's	-	-	6	224,00	1.344,00
0058	Serviços com troca da ventoinha para aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTU's	-	-	6	262,00	1.572,00
0059	Serviços com troca da ventoinha para aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTU's	-	-	6	262,00	1.572,00

Vencedor D VIEIRA DA SILVA EIRELI 23.177.062/0001-79

46.392,00

Adjudicado em: 13/12/2022 - 21:50:30 - Por: Edson da Silva Santos

**Lote: 0004 - SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FREEZER - Valor Referência: 32.094,36**

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	Serviços com troca do filtro do bebedouro industrial					6	207,00	1.242,00	
0002	Serviços de troca do regulador de temperatura do bebedouro industrial					6	59,00	354,00	







0003	Serviços com troca da colméia da geladeira igual ou compatível a marca consul, brastemp ou superior	-	-	6	291,00	1.746,00
0004	Serviços com troca do regulador do frizeer igual ou compatível a marca consul, brastemp ou superior	-	-	6	94,00	564,00
0005	Serviços com troca do ventilador do frizeer igual ou compatível a marca consul, brastemp ou superior	-	-	6	107,00	642,00
0006	Serviços com troca da colméia do frizeer igual ou compatível a marca consul, brastemp ou superior	-	-	6	261,00	1.566,00
0007	Serviços com troca gás para ar condicionados R22 e o 410A	-	-	6	325,00	1.950,00
0008	Serviços com troca do gás para geladeira R134	-	-	6	91,00	546,00
0009	Serviços com troca do gás para frizzer R600	-	-	6	123,00	738,00
0010	Limpeza de Filtro Ar condicionado	-	-	100	58,00	5.800,00
0011	Serviços com troca de caños de ar condicionados 1/2 3/4 5/8 3/8	-	-	50	153,00	7.650,00

Vencedor D VIEIRA DA SILVA EIRELI 23.177.062/0001-79

22.798,00

Adjudicado em:  
13/12/2022 -  
21:51:00 - Por:  
Edson da Silva  
Santos

Edson da Silva Santos  
Pregoeiro

