

Cerrado Imóveis | CRECI J 459
Rua Roberto Maranhão, 22, Nazaré - Balsas - MA

Laudo de Vistoria de Entrada

Código - Posto de Saúde Flora Rica

Sobre o imóvel

Data da vistoria 22/04/2024 12:12
Endereço Rua 15 de Dezembro, 10, Posto de Saúde Flora Rica – Flora Rica – Balsas/MA
Total de fotos 24
Total de vídeos 0
Vistoriador(a) Emanuel Otávio Barbosa Gonçalves | CRECI F 4399
Intervenientes

Informações

Metragem: Não informado
Mobília: Vazio

Fachada



Critérios de Avaliação de Estado de Conservação

NOVO: Primeiro Uso.




BOM: Sem sinais de desgastes ou com pequenas irregularidades.

REGULAR: Com avarias.

RUIM: Com danos graves/relevantes.







Dependências

1. Posto de Saúde Flora Rica - O valor de aluguel mensal corresponderá a R\$ 3.500,00.;








Esta página é parte integrante do Laudo de Vistoria de Entrada do imóvel Posto de Saúde Flora Rica localizado na Rua 15 de Dezembro, 10, Posto de Saúde Flora Rica - Flora Rica - Balsas/Maranhão. **Cerrado Imóveis | CRECI J 459** - Rua Roberto Maranhão, 22, Nazaré - Balsas - MA








Esta página é parte integrante do Laudo de Vistoria de Entrada do imóvel Posto de Saúde Flora Rica localizado na Rua 15 de Dezembro, 10, Posto de Saúde Flora Rica - Flora Rica - Balsas/Maranhão. **Cerrado Imóveis | CRECI J 459** - Rua Roberto Maranhão, 22, Nazaré - Balsas - MA





Esta página é parte integrante do Laudo de Vistoria de Entrada do imóvel Posto de Saúde Flora Rica localizado na Rua 15 de Dezembro, 10, Posto de Saúde Flora Rica - Flora Rica - Balsas/Maranhão. **Cerrado Imóveis | CRECI J 459** - Rua Roberto Maranhão, 22, Nazaré - Balsas - MA





Parecer do vistoriador

O valor do aluguel mensal correspondera a R\$ 3.500,00.

Observação

- O prazo de conferência desse laudo é definido por Contrato com a Imobiliária após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.
- Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.
- Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

QRCode das Mídias



Utilize este Qrcode para baixar o arquivo com as fotos e vídeos em tamanho original deste laudo de vistoria ou utilize o link:
<https://vistoria.me/g/4bORHK/>

QRCode para Contestação



Utilize este Qrcode para contestar algum item desta vistoria ou utilize o link:
<https://vistoria.me/g/uOmZCJ/>
Você pode contestar esta vistoria em até 5 dia(s) de forma online.

Assinaturas

Vistoriador - Emanuel Otávio Barbosa Gonçalves |
CRECI F 4399